


wirquin

Doblo FLOTADOR LATERAL O INFERIOR TORNEIRA DE BOIA LATERAL OU INFERIOR

ENTRADA DOBLE ENTRADA DUPLA

se adapta a todas las tomas de agua:
entrada inferior o lateral
adequada a todos os fornecimentos
de água: entrada inferior
ou lateral



SILENCIOSA / SILENCIOSA




RESISTENTE

Vástago de entrada
de latón
Válvula em latão

LLENADO RÁPIDO /
ENCHIMENTO RÁPIDO

Unos 39 segundos
para 6 L a 3 bares.
Cerca de 39 segundos
para 6 l a 3 bar.






PRESIÓN: de 0,2 a 16 bares.
Resiste picos de presión hasta 20 bares.

PRESSÃO: de 0,2 a 16 bar.
Resistente a picos de pressão até 20 bar.

FÁCIL DE INSTALAR
Lea las instrucciones de instalación.
Escanee el código QR para ver el vídeo.

FÁCIL DE INSTALAR
Leia as instruções de instalação.
Leia o código QR para ver o vídeo.



El flotador llena la cisterna.
A torneira de boia enche o reservatório de água.

10 Garantía años
Garantía años

WIRQUIN
P.I. Pla Dels Vinyats II C/ La Llum Nº 5-7
08250 SANT JOAN DE VILATORRADA
BARCELONA (ESPAÑA)
Teléfono : 0034 938 767 816
www.wirquingroup.com



10722271



3 375537 221929 >

218851_B - 06/2019 Fotos no contractuales - Fotografias não contratuais

wirquin

Doblo

FLOTADOR LATERAL O INFERIOR TORNEIRA DE BOIA LATERAL OU INFERIOR




Silencio
Silêncio



Rapidez de llenado
Rapidez de enchimento

ENTRADA DOBLE ENTRADA DUPLA

se adapta a todas las tomas de agua:
entrada inferior o lateral
adequada a todos os fornecimentos
de água: entrada inferior
ou lateral



¡Simplemente!

