



MÉCANISME WC COMPLET SIMPLE POUSSOIR À PLATEAU

- Compense les défauts d'alignement entre trou de couvercle et trou de réservoir.
- Robinet à levier alimentation latérale embout 3/8" plastique.



wirquin



10719963

215611_B - 01/2017




3 0375537 198863



Visuels non contractuels.

Garantie
10 Ans



180 mm

130 mm